



PREFECTURE DE POLICE
LABORATOIRE CENTRAL

PÔLE MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE

Prévention du Risque Bâtiminaire
Contact : Eloïse MERCIER
Tél. secrétariat : 01 55 76 22 26
Mél : eloise.mercier@interieur.gouv.fr

Paris, le 14 mars 2011

Le Directeur du Laboratoire Central
à
Monsieur le Préfet du Val de Marne
Direction des Affaires Générales de
l'Environnement
Bureau Prévention Incendie ERP – IGH

Objet : Ensemble scolaire « Notre Dame des Missions St Pierre », 4 rue du président Kennedy à Charenton-le-Pont (94220)

V/Réf. : Votre bordereau du 11/01/2011

N/Réf. : PRBEST/11/224

Ma note PRBEST/10/1353 en date du 20/10/2010

Ma note PRBEST/10/1719 en date du 22/12/2010

Dossier : CHP-R3

Par votre bordereau cité en référence, vous m'avez soumis un dossier concernant l'établissement cité en objet, classé en type R de 2^{ème} catégorie.

Il s'agit de pièces complémentaires suite à la demande de la BSPP dans son rapport du 14/12/2010.

Je me rangerai à l'avis de la BSPP.

Thierry BATONNIER



PREFECTURE DE POLICE
LABORATOIRE CENTRAL

PÔLE MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE

Prévention du Risque Bâtiminaire
Contact : Patrice BYRAM
Tél. secrétariat : 01 55 76 22 26
Mél : patrice.byram@interieur.gouv.fr

Paris, le 22/12/2010

Le Directeur du Laboratoire Central
à
Monsieur le Préfet du Val de Marne
Direction des Affaires Générales et de
l'Environnement
Bureau Prévention Incendie ERP – IGH

Objet : Ensemble scolaire NOTRE DAME DES MISSIONS ST PIERRE
4, rue du président KENNEDY
charenton-le-Pont

V/Réf. : Votre bordereau du 25/11/2010 n°13134

N/Réf. : PRBET/10/1719

Dossier : CHP-R.3

Par votre bordereau cité en référence, vous m'avez soumis un dossier complémentaire concernant le projet cité en objet, classé en type R de 2^{ème} catégorie.

Pour mémoire, ce projet a fait l'objet d'un avis défavorable dans ma note PRBEST/10/1353 du 20/10/2010.

Le dossier complémentaire apporte des précisions :

- suite aux observations de la BSPP:
 - les plans de désenfumage du rez-de-chaussée bas et du sous-sol, avec l'implantation de bouches d'amenée d'air et d'extraction;
 - la position des locaux de refuges aux 1^{er} et 2^{ème} étages;

Concernant ces deux points, je me rangerais à l'avis de la BSPP.

- suite à l'avis défavorable du LCPP:

La communication entre le rez-de-chaussée bas et le nouveau bâtiment en R+2 est supprimée par la mise en place de portes DAS, dans le bâtiment rénové:

- entre le bureau d'accueil et l'ascenseur, à rez-de-chaussée dans le hall d'entrée;

- au 1^{er} étage, au niveau de la zone d'accueil de l'ascenseur.

Les dispositions proposées, pour corriger l'anomalie, à l'origine de l'avis défavorable de ma note précitée, sont satisfaisantes. Cependant la commande manuelle de désenfumage du hall et du rez-de-chaussée bas, installée à l'entrée du bâtiment n'est pas satisfaisante, compte-tenu de la mise en place d'un SSI de catégorie B. Les dispositions du §3.6.2 de l'IT n°246 devront être respectées.

Compte tenu des dispositions prévues pour ce projet et des observations précitées un **avis favorable** peut être donné sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

- 1) Transmettre les dossiers techniques GE2.2 (SSI, électricité, désenfumage et chauffage);
- 2) Réaliser les commandes manuelles de désenfumage depuis le CMSI du SSI de catégorie B.
- 3) Faire vérifier les travaux par un organisme agréé.

Patrice BYRAM